


FT3424、FT3425 照度计 使用说明书 补充说明

本页为 FT3424、FT3425 照度计的使用说明书的补充说明。
请在使用说明书的基础上确认以下内容。

●FT3424 上使用 Z5023 测量辅助车（选件）

若使用 L9820 连接线（选件），FT3424 还可以连接到测量辅助推车上以移动测量点。详细安装方法请参考使用说明书。

<FT3424>



< FT3425 >



另外，请不要拆掉保护手持部分的前端突起的树脂材质的黑色护套。



※实际上手持部分带挂绳。